

PRESSEDORN IL/4400-SERIE

9013-00



| | |
|----------------------|---|
| Produktgruppe | 900 |
| Type | Maskintilbehør |
| Beskrivelse | Til at kontrollere, at presningen har resulteret i korrekt indvendig kollaps. GÅ-delen skal kunne føres ind imod koblingen, for at sikre, at der ikke er presset for meget sammen. STOPP-delen må ikke kunne føres ind, for at sikre, at der ikke er presset for lidt sammen. |

| Varenummer | Dimension |
|------------|-----------|
| 90130004 | 1/4" |
| 90130006 | 3/8" |
| 90130008 | 1/2" |
| 90130010 | 5/8" |
| 90130012 | 3/4" |
| 90130016 | 1" |
| 90130020 | 1 1/4" |
| 90130024 | 1 1/2" |
| 90130032 | 2" |